

# 長崎五丁目地区 点検マップ

(令和7年度版 2025.8月時点)

## 改善が必要なところ・問題点

### 防災上有効な道路の不足

- ・2項道路のセットバックがされていない宅地が多く道路が狭い
- ・避難が千川通りに集中しないよう改善したい

### 空家・管理不全建物の増加

- ・空家活用・対策の検討が必要

### 倒壊の危険があるブロック塀や万年塀

- ・危険なブロック塀、万年塀が存在する
- ・ブロック塀は区独自の厳しい規制を作っても良いのでは
- ・ブロック塀等の緑化を進めてほしい

### 広場・公園の不足

- ・小規模な公園が少ない
- ・長五さくら公園の桜のメンテナンス **1**
- ・長五さくら公園内の防災倉庫の拡充

### 補助172号線整備による地域への影響

- ・補助172号線と千川通り交差点の安全面が不安
- ・補助172号線開通後、抜け道となる可能性大
- ・東急ストアから千川通りに抜ける道は、歩行者に安全な道にしたい

### 見通しの悪い交差点

- ・クランクとなっていて見通しが悪い **2**

### 通行に支障のある電柱や工作物

- ・電柱や電線の処理の方法を検討すべき

### 防犯設備の不足

- ・不審な訪問が増えているので、防犯カメラを拡充してほしい

### ゴミの放置

- ・ゴミ出しのルールが伝わっていない方がいる



長五さくら公園



明豊中学校  
防災井戸



明豊中学校  
防災倉庫



立教通りの様子



千川通り・踏切の様子



補助172号線 現状の様子



クランク状の様子



長崎第五集会所

## 地域の魅力・資源

### 防災に役立つ資源

- ・長崎第五集会所は、災害時の一時避難施設としても活用したい **1**

### みどりの維持・保全

- ・長五さくら公園は、憩いの場として残したい **2**

### 地域の利便性

- ・スーパーが2件あり、利便性が高い

### 地域の環境

- ・ゴミが少なく、まちがきれいである



駅前広場

防災設備等	補助172号線の整備計画	その他
<ul style="list-style-type: none"> <li>AED※1</li> <li>災害時に活用できる井戸※1</li> <li>消火器※2</li> <li>防災行政無線屋外拡声器※1</li> <li>地域防災組織資機材格納庫</li> <li>総合防災案内板</li> </ul>	<p>補助172号線の整備により将来的に横断歩道が整備されます。※3</p> <p>○ 信号機付き横断歩道</p> <p>横断歩道の概要はこちらから確認できます！</p> <p>🔍 補助172号線 横断歩道</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>幅員2.7m未満※4</li> <li>幅員2.7~4.0m未満※4</li> <li>防災生活道路</li> <li>電動キックボード(LUUP)貸し出しポート</li> <li>防犯カメラ</li> </ul>

※1 豊島区防災地図をもとに作成  
 ※2 現地調査をもとに作成  
 ※3 第四建設事務所資料をもとに作成  
 ※4 H28年都市計画基礎調査(一部修正)  
 ※5 豊島区HPをもとに作成



0 100 200 m