池袋本町公園



5月8日測定			
池袋本町公園			
（池袋本町1-27-1）			
測定地点		結果（μSv/h）	
No	地点概要	5cm	1m
1	雨水ます	0.22	0.09
2	側溝	0.15	0.09
3	雨水ます	0.12	0.09
4	植込み	0.17	0.10
5	側溝	0.14	0.09
6	すべり台降り口	0.05	0.06
7	ブランコ下	0.10	0.08
8	植込み	0.13	0.09

測定地点		結果（μSv/h）	
No	地点概要	5cm	1m
9	側溝	0.12	0.09
10	運動広場	0.08	0.06
11	雨水ます	0.09	0.08
12	木の根元	0.07	0.07
13	ジャングルジム	0.08	0.08
14	雨水ます	0.10	0.09
15	階段下植込み	0.14	0.09