

令和7年度 通学路合同点検 (要望一覧)

通し番号	学校	管理番号	種別	点検箇所	点検箇所の状況・課題等	要望内容	要望先	対応内容
1	巣鴨小学校	巣鴨小学校①	交通 防犯	南大塚1丁目26番～ 南大塚1丁目30.31番の道路	・学校裏から東福寺の坂道は、道幅が狭く、急な上り坂やカーブがあり見通しが悪い。 ・道幅が狭いため、車のスピードは出にくい、特にスクールゾーンの規制終了後から夕方にかけてトラックなど大型車両の通行がある。 ・R7に衝突事故未遂が発生している危険箇所。 ※R6不審者あり。	・横断歩道の補修 ・スクールゾーン規制看板の向き修正 ・スクールゾーン(緑色)路面標示の補修	警察 道路整備課	・【警察】スクールゾーン規制看板については向き修正を行いました。 横断歩道の補修については、順次補修いたします。 ・【道路整備課】路面標示について、順次補修いたします。
2	巣鴨小学校	巣鴨小学校②	交通	南大塚1丁目37番 江戸橋公園	・車道への飛び出しが危険。 ・江戸橋公園の線路沿いは自動車の通行量が多いため危険。 ※安全マップ「その他の事故」1件あり。	・車道への飛び出しの注意喚起	道路整備課	・R4通学路合同点検で車道への飛び出しを注意喚起する電柱幕を設置済みです。 ・線路沿いについてはガードレールを設置済みです。
3	巣鴨小学校	巣鴨小学校③	防犯	南大塚1丁目58番	・人通りが少ない。夜暗い。 ※保護者から不審者声掛け事案の情報共有あり。	・学校での安全教育	警察 学校	・【警察】声掛け事案などがあった場合は、すぐに110番通報をお願いします。 ・【学校】登下校時の通学指導を行い、安全意識の向上に努めてまいります。
4	巣鴨小学校	巣鴨小学校④	交通	南大塚2丁目31番	・プラタナス通り。通行量が多い。特に正門からまっすぐプラタナス通りに入る道は道幅も狭く、自動車も通行するため危険。 ※安全マップ「その他の事故」2件あり。	・自動車に向けた注意喚起表示(電柱幕)の設置 ・学校前のスクールゾーン(緑色)路面標示の補修	警察 道路整備課	・【警察】新たに電柱幕を設置しました。 ・【道路整備課】路面標示について、順次補修いたします。
5	朝日小学校	朝日小学校①	交通	巣鴨5丁目14番8号 スーパーマーケット付近の白山通り	・白山通りの横断歩道を横断する際、左右から来る自転車と児童が接触しそうで危険である。 ・歩道と車道を走行する自転車がスピードを出して走行している様子が見られる。	・横断歩道前に「歩行者注意」の表示の設置を依頼する。	警察	・国土交通省の担当者へ状況をお伝えしました。(ポストコーンを4本設置し、自転車等がスピードを緩めるように対応済みです。)
6	朝日小学校	朝日小学校②	交通	巣鴨5丁目33番1号 朝日小学校前の道路(朝日通り)の周辺	・スクールゾーンになっている登校時間帯に周辺住宅の居住者と思われる車両の侵入、通過がある。 ・スピードを出して走行する自転車も見られる。 ・朝日通りには、看板や電柱の幕を多く設置されているが、目立っていない。	・道路ペイントで学校の前まで歩道の部分を緑表示してほしい。 ・正門前の通り沿いに「スピード落とせ」の電柱幕があるが、古いので交換してほしい。 ・正門付近の看板の修理等を依頼する。	道路整備課 警察	・【道路整備課】道路ペイントについて、現地を確認し対応を検討いたします。 ・【警察】正門前通りの古い電柱幕などについては交換しました。

令和7年度 通学路合同点検（要望一覧）

通し番号	学校	管理番号	種別	点検箇所	点検箇所の状況・課題等	要望内容	要望先	対応内容
7	朝日小学校	朝日小学校③	交通	西巢鴨4丁目8番の都電踏切～西巢鴨4丁目8番24号の清厳寺入口付近までの道路	<ul style="list-style-type: none"> ・一行通行の道路で、踏切から清厳寺入口付近にかけて、道幅が徐々に狭くなっている。清厳寺入口付近の電柱が道路寄りに出ていて、車両が通りにくい。 ・電柱には、車がこすった跡が残っている状況である。地域の方の情報によると、緊急車両も通行ができず、迂回している様子がある。 ・付近にある丁字路のカーブミラーの位置が高く、児童から確認しにくい。 	<ul style="list-style-type: none"> ・電柱の位置を壁側にもっと移動できるとよい。 ・踏切前の電柱に、自転車に対して減速を促すような電柱幕や看板をつけてほしい。 	警察 土木管理課	<ul style="list-style-type: none"> ・【警察】電柱の管理会社に確認しました。実際に利害関係者の方からご連絡いただく必要があるとのこと、小学校及び町会経由で再度管理会社へ依頼しました。 ・【土木管理課】自転車のスピード規制する法律がないため、減速を促す表示をすることはできませんが、今後も警察と連携して、交通安全の啓発に努めます。
8	朝日小学校	朝日小学校④	防犯	巢鴨5丁目19番3号	<ul style="list-style-type: none"> ・病院の看板が錆びてきていて、今後、落下の危険がある。 ・ビル周辺に路上駐車、または放置自転車が止まっていることが多い。 ・塀も古く崩れそうになっている箇所がある。 	<ul style="list-style-type: none"> ・看板がさびていて危険であること、建物裏側の塀も古くて崩れそうなので、指導してほしい。 	建築課	<ul style="list-style-type: none"> ・該当箇所のブロック塀及び看板の調査を行い、所有者へ現状をお伝えしました。
9	朝日小学校	朝日小学校⑤	防犯	巢鴨5丁目23番14号	<ul style="list-style-type: none"> ・民泊があるのだが、宿泊利用者が玄関先に座り込み、煙草を吸っている姿がよく見受けられる。 ・児童・保護者・地域の方が、玄関の開錠方法を質問されることが多く、不安を感じている。 	<ul style="list-style-type: none"> ・どのような対応・対策ができるのか。 	警察	<ul style="list-style-type: none"> ・【警察】緊急時については、110番通報をお願いします。 ・民泊関係によるトラブル・ご相談については、池袋保健所生活衛生課(03-3987-4176(直通))へご連絡ください。
10	池袋第一小学校	池袋第一小学校①	交通	上池袋2丁目32番	<ul style="list-style-type: none"> ・道幅が狭く、交通量も多いため危険。「子供の飛出し注意」の看板が樹木で見えなくなってしまっている。 ・付近の民家のブロック塀が古く、有事の際危険である。 	<ul style="list-style-type: none"> ・丁字路角民家の樹木剪定依頼 ・ブロック塀の安全対策 	警察 建築課	<ul style="list-style-type: none"> ・【警察】該当の民家へ剪定について声掛けを行いました。 ・【建築課】該当箇所のブロック塀の調査を行い、所有者へ現状をお伝えしました。
11	池袋第一小学校	池袋第一小学校②	交通	上池袋4丁目31番28号	<ul style="list-style-type: none"> ・踏切が開くと多くの自転車がスピードを出して通過する。路上駐車やタクシーも多い。 	<ul style="list-style-type: none"> ・登下校時の安全指導 	学校	<ul style="list-style-type: none"> ・登下校時の通学指導を行い、安全意識の向上に努めてまいります。
12	池袋第一小学校	池袋第一小学校③	交通	さくら公園前道路	<ul style="list-style-type: none"> ・上池袋図書館工事に伴い、視界がととも悪く、事故が起きやすい状況になっている。 	<ul style="list-style-type: none"> ・工事の防護壁の透明化など視野の悪化を防いでほしい。 	図書館課	<ul style="list-style-type: none"> ・工事ヤード範囲を広げ、児童の飛び出し等による事故防止に努めます。

令和7年度 通学路合同点検 (要望一覧)

通し番号	学校	管理番号	種別	点検箇所	点検箇所の状況・課題等	要望内容	要望先	対応内容
13	池袋第一小学校	池袋第一小学校④	防犯	上池袋4丁目33番6号 (池袋第一小北側)	・当該私有地の樹木が道路側へ飛び出しており、景観上及び防犯面で懸念がある。	・樹木の剪定	土木管理課(監察美化G)	現地確認を行いました。枝が多少伸びていましたが、通行に影響が出るほどのものではないため、現時点での樹木の剪定は難しいと判断いたしました。引き続き経過観察いたします。
14	池袋第三小学校	池袋第三小学校①	防犯	西池袋4丁目15番付近 西池袋通り歩道	・不審者情報が複数寄せられる。 ・警察署でも確認しており、実害はないが「じっと見られている」「通り過ぎても戻ってくる」等、児童が怯えている旨の連絡相談がある。	・近くに110番の家があると良い。	警察	・近隣の工事業者へ周辺の警備をする際、子どもにも目をかけ、なにかあればご協力いただくように依頼しました。緊急の場合は110番通報をお願いします。
15	池袋第三小学校	池袋第三小学校②	防犯	西池袋4～5丁目 谷端川南緑道	・街路灯が少なく、暗いため危険である。 また緑道側のみ街路灯が向けられている。 ・昔ながらのブロック塀の家も複数あり、有事の際に倒れる可能性がある。	・街路灯の増設などを行い、歩道を明るくしてほしい。(現在街路灯は緑道側のみ向けられているため、反対側にも同様に街灯をつけるなど。) ・対象家屋のブロック塀の調査を依頼	公園緑地課 建築課	・【公園緑地課】街路灯は水銀をLEDに改修して明るくします。 ・【建築課】ブロック塀の調査を行い、倒壊の危険性は低いことを確認しました。
16	南池袋小学校	南池袋小学校①	その他	南池袋4丁目6番	・塀が崩れ落ちそう。 ・道幅が狭く、崩れた場合には、怪我をする。	・ブロック塀の調査を依頼 ・通学する可能性のある児童に対して、登校指導で塀の反対側の道を歩くなど指導する。	建築課 学校	・【建築課】ブロック塀の調査を行い、所有者へ現状をお伝えしました。 ・【学校】登下校時の通学指導を行い、安全意識の向上に努めてまいります。
17	南池袋小学校	南池袋小学校②	交通	南池袋3丁目18番 あずま通り	・交通量が多く、児童が歩く歩道が狭い。 ・スピードを出す自動車との接触等が危険。	・正門前に設置された文字が薄れている「通学路子供に注意！」看板の交換 ・子どもたちが飛び出さないように飛び出し注意の路面表示(足跡マーク)を設置	土木管理課 学校施設課	・【土木管理課】路面標示等で整備済みのため、新たな看板設置は行わず、当該看板を令和7年12月18日に撤去しました。 ・【学校施設課】正門付近に児童飛び出し注意の路面表示(足跡マーク)を行いました。
18	南池袋小学校	南池袋小学校③	交通	南池袋2丁目43番	・細い道に車が入ってきて、スピードを落とさない。 ・見通しが悪い。	・一時停止しなければならないようにする。	警察	・周辺地区の開発、工事状況によって道路状況が変わるため、見通しが立った段階での交通事情に即した対応を検討いたします。

令和7年度 通学路合同点検（要望一覧）

通し番号	学校	管理番号	種別	点検箇所	点検箇所の状況・課題等	要望内容	要望先	対応内容
19	南池袋小学校	南池袋小学校④	防犯	南池袋3丁目5番付近 観静院前	・ゴミが多く、道が狭い。 ・以前、ゴミ置き場の分散を行った。しかしそれでもゴミが多く、歩行者線を超えているため、子どもたち及び車両も危ない。	・ゴミ置き場の分散ができないか要請する。	豊島清掃事務所	・現状をお伝えし、境内の敷地の中にごみを入れるようにすること、集積所に防鳥ネットをかけていただくように依頼しました。
20	南池袋小学校	南池袋小学校⑤	防犯	雑司ヶ谷3丁目 けやき並木	・ケヤキ並木の入口付近が暗く、子どもが一人で歩くことは危険。 ・街路灯は設置済み。	・LED化もしくは、ワット数を上げて明るくしてほしい。	公園緑地課	・街路灯は水銀をLEDに改修して明るくします。また、街路灯の向きを変えてケヤキ並木の入口付近を明るくします。
21	南池袋小学校	南池袋小学校⑥	防犯	南池袋4丁目2番20号	・通りが暗い。	・LED化もしくは、ワット数を上げて明るくしてほしい。	公園緑地課	・周辺で街路灯はLEDでないものをLEDに改修して明るくします。
22	南池袋小学校	南池袋小学校⑦	交通	雑司ヶ谷1丁目6番	・崖があり、危険。	・しっかりと柵をつける。	道路整備課	・該当箇所については既に柵を設置済みです。
23	南池袋小学校	南池袋小学校⑧	交通	南池袋4丁目25番	・自転車がノーブレーキで坂を下りてくる。	・路面表示での注意表示が難しいため、スピード注意を促す注意喚起表示を依頼する。	土木管理課	当該区道には街路樹と街路灯のみで電柱等が存在しないため、通常用いる注意喚起表示をすることは難しい状況ですが、今後も警察と連携し、交通安全の啓発に努めます。
24	南池袋小学校	南池袋小学校⑨	交通	南池袋小学校 (南校門前)	・登下校や特にスキップに行く子どもたちが多く、自転車や自動車との接触が危険。 ・付近の電柱には「この先行き止まり」の看板設置済み。 ・行き止まりではあるが、直進してくる自動車や自転車がいる。スキップから出てくる児童との接触が懸念される。児童が多く利用する道であるということの注意喚起を行いたい。	・南池袋小学校の校門側からくる自動車・自転車、及び区民ひろば側から丁字路に向かってくる自動車・自転車に向けて、児童に注意を促す注意喚起表示を設置したい。より効果的な掲示場所(電柱・カーブミラー・小学校の柵など)についても検討をお願いしたい。	学務課 学校施設課	【学務課】該当箇所については、学童安全通学指導員を配置し、安全対策に努めております。 【学校施設課】門付近に「飛び出し注意の路面表示(足跡マーク)」を新たに設置し、安全意識の向上に努めていきます。

令和7年度 通学路合同点検（要望一覧）

通し番号	学校	管理番号	種別	点検箇所	点検箇所の状況・課題等	要望内容	要望先	対応内容
25	南池袋小学校	南池袋小学校⑩	交通	南池袋2丁目48番	・止まれ表示の奥の横断歩道について、道が狭く壁により、歩行者に気づきづらい。	・南池袋小学校の校門側からくる自動車・自転車、及び区民ひろば側から丁字路に向かってくる自動車・自転車に向けて、児童に注意を促す注意喚起表示を設置したい。より効果的な掲示場所（電柱・カーブミラー・小学校の柵など）についても検討をお願いしたい。	道路整備課	・「この先出会い頭事故注意」の電柱幕を設置済みです。
26	千早小学校	千早小学校①	交通	千早3丁目15.16番の交差点	・信号があり、学童安全通学指導員も配置済みであるが、自転車の運転マナーがひどく、児童が危険である。 ・以前、指導員が自転車と接触するという事案もあった。注意喚起等の措置が必要である。	・停止線が薄れている箇所があるため、補修する。 ・交差点にある電柱に自転車への注意喚起を行うターボリンを設置する。	警察 土木管理課	・【警察】停止線が薄くなっている箇所を補修いたします。 ・【土木管理課】目白警察署と協議の結果、当該交差点は信号機が設置され標識もある整備された交差点のため、交差点内電柱への電柱幕表示は有効ではないとの判断により設置はいたしません。
27	千早小学校	千早小学校②	交通	長崎3丁目27番の交差点	・立教通りの交差点。通行する自動車、自転車ともにスピードを出す。 ・毎回点検箇所としてあげている。	・取り締まり強化	警察	・引き続き、交通違反指導等の取り締まり強化をいたします。
28	千早小学校	千早小学校③	交通	千早3丁目38.39番の間の道路	・スクールゾーンの区間が短い。 ・登校してくる児童は少ないが、心配である。	・スクールゾーンの規制区間を伸ばしてほしい。	警察	・スクールゾーンにおける車両の通行禁止規制は、規制区域内の居住者にも及ぶため、「規制区域内の町会、車両の所有者等の合意を得ること」が条件となるため、条件を満たした上で、学校名で要望書をいただくことができれば検討することはできませんが、本規制は抜け道を利用する通過交通の抑制を図るものであるため、抜け道として利用されている実態がない、そもそも標識を設置する場所がない等の状況があれば実施できません。
29	千早小学校	千早小学校④	防犯	長崎5丁目28番 区立長五さくら公園	・学区内ではないが、隣接地である。 ・かなり暗い。近辺で登校時に不審者の目撃あり。 ・街路灯が切れている箇所がある。	・パトロール強化 ・街路灯が切れている箇所については調査を依頼する。公園内（公園周辺）の街路灯の新設を依頼する。	警察 防災危機管理課 公園緑地課	・【警察・防災危機管理課】危険箇所として共有し、引き続きパトロール強化を行う。 ・【公園緑地課】現場を確認しましたが、この公園周辺は基準の照度を満たしています。周辺を調査しましたが、切れている街路灯はありませんでした。
30	千早小学校	千早小学校⑤	防犯	千早3丁目7.8番～ 千早3丁目30.31番	・赤鷲通りを縦に交差している道路が暗い。（千早小学校プール脇から長崎公園に至る道）	・街路灯の増設やLED化を行い、通学路を明るくしてほしい。 ・民家から飛び出ている樹木の剪定を依頼する。	公園緑地課 土木管理課（監察美化G）	・【公園緑地課】街路灯は水銀灯をLEDに改修して明るくします。 ・【土木管理課】令和7年12月22日に現地指導し、近日中に剪定するとの回答を得ました。 しばらくしてから再度現地を確認します。

令和7年度 通学路合同点検（要望一覧）

通し番号	学校	管理番号	種別	点検箇所	点検箇所の状況・課題等	要望内容	要望先	対応内容
31	さくら小学校	さくら小学校①	交通	長崎6丁目39番1号 長崎六丁目児童遊園付近	・公園近くの丁字路。自転車の往来やスピードを出している方も多く危険。 ・通学路であるが付近に通学路表示なし。	・「通学路につき児童に注意」という文言を入れたターボリンを設置する。	土木管理課	・当該丁字路は標識・路面標示等の整備がされており、電柱幕による表示は有効ではないと判断されますので、設置はいたしません。
32	さくら小学校	さくら小学校②	交通	千早4丁目40番10号	・朝、公園方面に抜ける自動車や自転車が多い。	・「自転車ストップマーク」が薄れているため補修を依頼(2箇所)	道路整備課	・自転車ストップマークの補修をいたします。
33	さくら小学校	さくら小学校③	交通	南長崎6丁目31番～33番付近	・道が狭い。 ・当該道路はスクールゾーンに指定されている。 ・歩行者通行の白線は補修済み。	・登下校時の安全指導	学校	・登下校時の通学指導を行い、安全意識の向上に努めてまいります。
34	さくら小学校	さくら小学校④	防犯	長崎5丁目31番29号 明豊中学校付近	・明豊中と千早高の門の道 ・出てくる自転車、車が多く、危険である。	・登下校時の安全指導	学校	・登下校時の通学指導を行い、安全意識の向上に努めてまいります。
35	さくら小学校	さくら小学校⑤	防犯	千早4丁目26番15号付近	・通行量もあるが、夜は真っ暗で人の姿も見えづらく危険である。	・街路灯の向きを交差点側に向け、交差点の明るさを補強する。	公園緑地課	・現場を確認しましたが、この交差点は基準の照度を十分満たしています。
36	さくら小学校	さくら小学校⑥	交通 防犯	長崎5丁目4番1号付近(都道420号) 西武池袋線の踏切及び千川通り地下道	・子どもが踏切で電車を見ていたところ、声掛け事案があった。 ・防犯カメラや非常ベルが設置されている。 ・「きけん 自転車を降りて通行して下さい(豊島区)」という表示が入口に貼られてる。	・学校での安全指導 ・パトロール強化 ・学童安全通学指導員の配置 ・防犯カメラ付近、または入口などに「防犯カメラ作動中」などの表示を行い、通行者に分かるようにしたい。	学校 警察 学務課 道路整備課	・【学校】防犯ブザーの活用など登下校時の通学指導を行い、安全意識の向上に努めてまいります。 ・【警察】危険箇所として共有し、引き続きパトロール強化を行う。 ・【学務課】学童安全通学指導員の配置については、引き続き検討いたします。 ・【道路整備課】当該カメラについては、地下道の冠水監視を目的として設置されております。