

区の防災情報を確認しましょう

大地震発生!

- 火事などの危険がない
- 家に被害がない

- 家屋の倒壊や火災により自宅で生活できない
- 近くの火災が拡大する危険な状況
- 区役所・警察・消防から避難の指示があった

在宅避難

日頃の備えを確認しましょう!



▲豊島区ホームページ(家庭での備蓄の目安)

身の安全を確保し、広い場所に避難しましょう

一時集合場所 災害時に避難場所へ向かう前に、災害等の危険から一時的に身を守る場所です。

広域避難場所 より大規模な火災が発生した際に一時的に避難する場所として活用します。

救援センター 自宅にすることができない被災者が避難生活をする施設です。情報提供や医療救護などの様々な応急活動を行う拠点でもあります。区立の小中学校が指定されています。

防災・避難に関する情報はこちらをご確認ください!



「豊島区防災地図」には、避難場所や救援センターの位置など、区内の防災に関連する様々な情報を掲載しています。

◀豊島区防災地図(豊島区ホームページ)

長崎四丁目児童遊園に地域防災組織資機材格納庫が設置されています!



長崎四丁目児童遊園に地域防災組織資機材格納庫が設置され、うめの木児童遊園やいずみの郷で保管されていた備蓄品が集約されました。

一緒に活動するメンバーを募集しています!

長崎四丁目地区まちづくり協議会

- 防災まちづくりに興味がある
 - どのような活動をしているのか気になる
- という方は、お気軽に豊島区地域まちづくり課(電話:03-3981-3449)までご連絡ください!



長崎四丁目町会

町会は地域コミュニティの核として、安全で住みよいまちづくりに向けて様々な活動を行っています。加入を希望される方は、西部区民事務所 地域振興グループ(電話:03-4566-4022)までご連絡ください!



不燃化特区の助成制度が終了します!

現在、補助172号線沿道地区の不燃化を促進するために、区では老朽建築物の建替えや除却に要する費用の一部を助成しています。この助成金を受け取るためには、令和7年12月26日までに工事完了と助成金交付申請書の提出が必要です。

また、老朽建築物を取り壊す前に区に申請し、承認を受ける必要があります。ご検討中の方は、お早めに下記にお問い合わせください。

問合せ先 豊島区地域まちづくり課 【電話】03-3981-1464

豊島区からのお知らせ



発行：長崎四丁目地区まちづくり協議会
問合せ先：豊島区都市整備部地域まちづくり課
【E-mail】A0050025@city.toshima.lg.jp
【電話】03-3981-3449(直通) 【FAX】03-3980-5135
編集協力：株式会社地域計画連合
【E-mail】rpi-nagasaki@rpi-h.co.jp
【電話】03-5974-2021 【FAX】03-5974-5770

まちづくり Report

No.11

「にぎわいと閑静が調和する暮らしやすいまち 東長崎」

令和6年度 長崎四丁目まちづくり協議会 活動のご報告

今年度の長崎四丁目地区まちづくり協議会では、協議会を2回開催しました。

本 Report では、協議会でとりまとめた「地区の課題箇所・危険箇所点検マップ」と豊島区の防災情報についてお知らせします。災害への日常的な備えにご活用ください。

今後もより良いまちづくりを目指して協議会活動を進めて参りますので、皆様のご協力ご鞭撻をお願い申し上げます。

協議会の様子

第21回まちづくり協議会(令和6年7月30日(火))

- まち歩き振り返り
- 地区の点検マップの検討

昨年度に実施したまち歩きの結果をもとに作成した地区の点検マップの内容について意見交換を行いました。



第22回まちづくり協議会(令和6年12月16日(月))

- 地区の点検マップの検討
- 今後の活動の進め方の検討

地区の点検マップの内容について検討し、協議会の今後の活動内容について意見交換を行いました。



長崎4丁目地区 点検マップ

令和6年度版

生活上の課題や災害時に危険な箇所

防災上有効な道路の不足

- ・2項道路のセットバックがされていない宅地が多く道路が狭い

空き家・管理不全建物の増加

- ・空き家、空き店舗が多い
- ・防災性能の劣る住宅や痛みが激しい空き家がある

倒壊の危険があるブロック塀や万年塀

- ・老朽化したブロック塀や万年塀等は災害時に倒壊の危険性がある

広場・公園の不足

- ・小規模な公園が少ない
- ・うめの子児童遊園は利用者が少ない ①
- ・長崎四丁目児童遊園は暗く水も枯れているため使いにくい ②



補助172号線整備による地域への影響

- ・長崎幼稚園の前の通りは補助172号線の整備により交通量が増加することが考えられる

見通しの悪い交差点

- ・カーブミラーはあるが見通しが悪く危険 ③
- ・交差点部分に隅切りがなく、車が曲がりにくい ④



通行に支障のある電柱や工作物

- ・樹木が道路にはみ出している箇所がある
- ・道路の両側に電柱が多く設置されている ⑤

防犯設備の不足

- ・防犯カメラの表示があるがカメラが見当たらない ⑥

ゴミの放置

- ・耕地整理の石碑の周辺にベニヤ板等が放置されており汚い ⑦



- 地区の防災上の課題箇所や資源等を確認しましょう
- 自宅周辺の防災設備等を確認し各家庭での防災対策を進めましょう



地域の魅力・資源

防災上役立つ資源

- ・地域防災組織資機材格納庫が設置されている ①

みどりの維持・保全

- ・長崎公園は緑が多く賑わっている ②

地域の歴史が残る場所

- ・アトリエ村前の馬頭観音は、江戸時代(1700年代)からの歴史がある ③
- ・耕地整理の歴史を表している石碑 ④



前回点検 (H30) から課題が改善された箇所

- ・カーブミラーが曇っていたが、区によって新しいものに取り換えられた ①
- ・隅切りが不十分であり車両の右左折が難しかったが、生垣が剪定され見通しが改善された ②
- ・空き家が更地になった箇所がある
- ・道路が陥没している箇所が改善された
- ・通行の妨げになっていた室外機や看板の道路へのはみ出しは少なくなった
- ・道路上の電柱が住宅側に移設され、通行しやすくなった箇所がある

防災設備等

- AED※1
- 災害時に活用できる井戸※1
- 消火器※2
- 福祉救援センター
- 地域防災組織資機材格納庫
- 総合防災案内板

※1 豊島区防災地図をもとに作成
※2 現地調査をもとに作成

補助172号線の整備計画

補助172号線の整備により将来的に横断歩道が整備されます。※3

- 信号機付き横断歩道
- 無信号2段階横断歩道

横断歩道の概要はこちらから確認できます!



補助172号線 横断歩道

※3 第四建設事務所資料をもとに作成

その他

- 幅員2.7m未満※4
- 幅員2.7~4.0m未満※4
- ブロック塀など
- 防災街区整備事業準備組合対象区域※5
- 電動キックボード(LUUP)貸し出しポート
- 防犯カメラ

※4 H28年都市計画基礎調査(一部修正)
※5 豊島区HPをもとに作成

