


東池袋中央公園



7月24日測定

東池袋中央公園

(東池袋3-1-6)

測定地点		結果(μSv/h)		測定地点		結果(μSv/h)		測定地点		結果(μSv/h)	
No	地点概要	5cm	1m	No	地点概要	5cm	1m	No	地点概要	5cm	1m
1	側溝	0.10	0.08	6	側溝	0.13	0.09	11	通路泥留り	0.13	0.10
2	側溝	0.10	0.09	7	側溝	0.17	0.11	12	階段下	0.13	0.09
3	側溝	0.10	0.09	8	ベンチ前	0.08	0.08	13	雨水ます	0.17	0.10
4	樹木根元	0.14	0.08	9	ベンチ裏	0.11	0.07	14	通路脇	0.17	0.10
5	樹木根元	0.14	0.09	10	通路脇	0.12	0.10	15	樹木根元	0.15	0.09