


高田第三公園

Ⓣ

Ⓣ



4月25日測定			
高田第三公園			
(高田3-18-7)			
測定地点		結果 (μSv/h)	
No	地点概要	5cm	1m
1	すべり台登り口	0.06	0.07
2	雨水ます	0.08	0.08
3	側溝	0.11	0.08
4	すべり台降り口	0.07	0.08
5	側溝	0.09	0.09

高田 3 - 1 8 - 3
 豊島区立高田
 第二区民集会所

MAILビル
 3-18-9

118フジ?
 113フジ?

6-12 ツバキ生垣

カンツバキ

ハナズオウ

カンツバキ

ネズミモチ

74~91 ツバキ生垣

96~102 カンツバキ生垣