

◇局所的に高い値を計測した場所に関する測定結果と対応状況

平成27年6月23日現在

施設名	住所	測定地点	測定内容	測定日	測定値		備考(対応状況等)
					地上1m	地上5cm	
谷端川南緑道	西池袋4-5-5	池袋3-71先 植え込み内	対応前測定	平成27年6月23日	0.08	0.50	「子どもが利用する施設の放射線量測定」により発見。
			対応後測定	平成27年6月23日	0.08	0.10	平成27年6月23日に地表から30cmの土(1.0㎡)を除去し、他所からの土で覆う作業を実施。
西池袋公園	西池袋3-20-1	備蓄倉庫雨ど い出口植え込 み内	対応前測定	平成27年6月5日	0.13	0.44	「子どもが利用する施設の放射線量測定」により発見。
			対応後測定	平成27年6月5日	0.08	0.09	平成27年6月5日に地表から45cmの土(4.3㎡)を除去し、他所からの土で覆う作業を実施。
大塚台公園	南大塚3-27-1	親水施設滑り 台上部植え 込み内	対応前測定	平成27年5月27日	0.08	0.30	「子どもが利用する施設の放射線量測定」により発見。
			対応後測定	平成27年5月27日	0.05	0.07	平成27年5月27日に地表から10cmの土(1.4㎡)を除去し、他所からの土で覆う作業を実施。

※測定値の単位: マイクロシーベルト/時間(μSv/h)