

令和5年度 通学路合同点検（要望一覧）

豊島区教育委員会

通し番号	学校	管理番号	種別	点検箇所	点検箇所の状況・課題等	要望内容	要望先	対応内容
1	朋有小学校	朋有小学校①	交通	東池袋4丁目39番8号(区営運動場前の曲がり角)	・児童の送迎等、車が駐車しているため、児童は車道を通るしかない。	・指導線等の標示(歩道の明確化) ・曲がり角にポールコーンの設置	警察	警察:道路状況を確認しましたが、規制を新設するものはないため、車両の運転手に運動場方向から児童が出てくるのを周知するため、電柱幕「飛び出し注意!!!」の設置を行い、区に対しドット線もしくはゼブラ及び徐行の文字の設置を要請しました。
2	朋有小学校	朋有小学校②	交通	東池袋4丁目39番14号(昭和シェル石油の横の学校に続く一方通行の道路)	・白バイや8時半までシルバーの方に立っていただいている。 ・路面表示の両脇にスクールゾーンの立て看板が置かれている。	・右折禁止にしてほしい。 ・立て看板は老朽化しており、危険なので撤去希望。 ・駐車禁止看板等の設置	警察 土木管理課	警察:右折禁止規制は、道路構造上できません。 また、一方通行路については、7時30分から8時30分までの間スクールゾーンの規制時間であり、通学路誘導員が、A型バリケードを出して車が通行できないよう対応しております。 土木管理課:老朽化した立て看板は撤去しました。
3	朋有小学校	朋有小学校③	交通	東池袋2丁目45番1号付近	・マンションの脇道から出てくる車や自転車と春日通り歩道の歩行者や自転車と接触しそうで危ない。脇道から、車や自転車で春日通りに出る時に、特に左側は自販機があるため見通しが悪く、車や自転車の顔を少し出さないと歩行者が見えない状況なので毎回危なく感じる。脇道から出る人に歩行者が見えるようにカーブミラーの設置を希望。	・カーブミラーの設置	道路整備課	道路整備課:ミラーの設置は難しいため、電柱幕を設置し対応しています。
4	朋有小学校	朋有小学校④	交通	東池袋3丁目21番14号付近	・ビル側角の歩道の歩行者、自転車同士が見えるように交差点当該ビル側の歩行者のガードレール部分にミラー設置希望。	・カーブミラーの設置 ・ターボリン幕等による注意喚起	道路整備課 土木管理課	道路整備課:対象地は、歩車分離されており、注意すれば見通しも確保できますので、カーブミラーの新設は行いません。 土木管理課:ターボリン幕は国道のため、対応ができません。
5	朋有小学校	朋有小学校⑤	交通	南大塚3丁目47番8号	・接触事故発生現場 ・合同パトロール後、状況が変わっていない。 ・開店すると来客が増え、自転車が増え、また、路側帯にトラックを停め、陳列している。児童は道路を通るしかない、危険状況。	・継続したパトロールを要請 ・事故多発等の電柱幕設置(危険周知) ・路面標示の検討(歩行者道路の確保)	警察 土木管理課	警察、土木管理課:令和6年1月10日に豊島区土木管理課監察美化グループと共に南大塚3丁目47番地を中心とした区道に対し、道路環境浄化を実施しました。今後も合同パトロールの実施を継続していく予定です。
6	朋有小学校	朋有小学校⑥	交通	東池袋2丁目13番14号から2丁目6番2号までの道路	・ショートカットの道のため、スピード超過車多発	・立て看板や電柱幕の新設 ・速度抑制の仕掛け(パンパやイメージパンパ)の設置。 ・取り締まり強化	道路整備課 警察	警察:看板または電柱幕を設置する予定です。 道路整備課:上記注意喚起の電柱幕を設置済みです。
7	朋有小学校	朋有小学校⑦	交通	東池袋5丁目24番	・以前、カーブミラーの設置を要請していたが、設置未	・交差点にカーブミラーの設置希望	道路整備課	道路整備課:カーブミラー設置場所の調整がつかなかったため、設置することはできません。
8	朋有小学校	朋有小学校⑧	交通	南大塚3丁目19番12号	・桜並木の横断歩道 街路樹により見通しが悪く、低木の伐採希望。	・左記のとおり	公園緑地課	公園緑地課:低木を剪定して交差点内の視認性を確保しました。
9	要小学校	要小学校①	交通	要町1丁目(要町通りとえびす通りの交差点)	・要町通りと、えびす通りの交差点。五差路であるが、交通指導員がおらず、渡るのが危険。 ・現在、通学路に指定していないが、児童が利用しているため、学校として今後通学路も検討している。 ・真ん中の島に取り残されている児童も見受けられる。 ・要町通りに右折してくる自動車との接触が特に危険。	・指導員の配置を希望。 ・通学路の安全指導	学務課 学校	学務課:現状は指定の通学路対象外ですが、安全指導をしてまいります。
10	要小学校	要小学校②	交通	要町2丁目1番(要小学校南門前のとおり)	・南門前の通りは、スクールゾーンになっているはずだが、範囲がはっきりしておらず、朝の登校時間も車が多く走っている。(一方通行でもなく危険) ・A型バリケードを出すにしても、交通量が多いため、事前の周知が必要。	・A型バリケードを2つ用意してほしい。	学務課	学務課:A型バリケードについて、学校と調整中です。
11	要小学校	要小学校③	交通	千早1-29-1	・城西高校角の交差点。通学路を横切る通りの車の交通量が多い。 ・学校に向かう側の道はスクールゾーンだが、そうでない方向に向かう車がスピードを出しており危険。	・立て看板の新設 ・交差点横断歩道手前にあるひし形・差点十字路標示等の再標示 ・盛り・パンパ等のスピード減とする対策の検討	警察	警察:要望箇所のダイマールが薄くなっていることを確認いたしましたので、次回の補修工事(令和6年1月以降)の際に優先的に補修いたします。

令和5年度 通学路合同点検（要望一覧）

豊島区教育委員会

通し番号	学校	管理番号	種別	点検箇所	点検箇所の状況・課題等	要望内容	要望先	対応内容
12	要小学校	要小学校(個別案件)	交通	千早1-9-10 交差点 城西16電柱あり	・横断歩道がなく、千早フラワー公園に行く児童が道路を渡って危険。 ・車がスピードを出していて、危険。速度を緩める注意喚起が必要。	・横断歩道の設置 ・ターボリンの設置 ・安全指導	警察	警察:現場を確認したところ、路面表示や注意喚起看板、カーブミラー等の各種安全対策が既に行われている状況でした。横断歩道は、隣接する左右の交差点両方に既に設置されていますが、近接した場所に、連続的に横断歩道を設置すると、自動車の注意力が散漫になる傾向がある等の理由から、原則設置していないため、今回は見送りとさせていただきます。
13	要小学校	要小学校(個別案件)	交通	千早2丁目30-16 交差点 旧平和小学校付近(要町通りに抜ける道)	・要町通りに抜ける道が優先道路だが、信号機をめぐってスピード加減しがち。車や自転車がお互いに見えづらく急ブレーキを踏むことが多い。 ・衝突事故が多く、防犯カメラの閲覧依頼も多い箇所。 ・10月中旬にも自転車と車の事故発生している。	・手前の電柱に「スピード落とせ」or「飛び出し注意」など危険周知の看板設置 ・指導員の配置を希望。	警察 学務課 道路整備課	警察:要町通りに向かう自動車に対する注意喚起の看板を設置いたしました。 学務課:通学路誘導員の配置を検討してまいります。 道路整備課:自転車ストップマーク2箇所の設置およびカーブミラー2箇所の鏡面を取り替えました。
14	目白小学校	目白小学校①	交通	目白駅前交差点 (目白通り川村学園前の横断歩道)	・歩行者用信号の時間が短く、焦って渡ろうとする児童が多い。 ・歩行者数に対して歩道が狭く、交差点付近に人が溜まり、通行できなくなっている。	・指導員の配置を希望。 ・下校指導	学務課 学校	学務課:通学路誘導員の配置を検討してまいります。
15	目白小学校	目白小学校②	交通	目白2-12	・クラウクの道で見通しが悪く、現在カーブミラーはついているものの、高い位置にあるため、子供や自転車から見づらい。	・カーブミラー(高さ等の調整) ・危険を周知する電柱幕の設置	道路整備課 土木管理課	土木管理課:2月14日に注意喚起の電柱幕を設置いたしました。
16	目白小学校	目白小学校③	防犯	目白2-15 (桜公園(児童遊園))	・入口付近(手前側)に公衆トイレがあり、奥が死角になっている。 ・公園内の街灯が少ない。 ・公園奥に鉄筋のような資材が置かれているため、危険。	・公園内に防犯カメラの設置または死角部分が入口から見えるように、ミラーの設置 ・公園内の人が叫んだらランプが付くようなLEDランプの設置 ・鉄筋資材の撤去	公園緑地課	公園緑地課:防犯カメラについては来年度以降必要度を精査し検討いたします。鉄筋資材の撤去については、町会に申し入れをし、撤去していただくように依頼済みです。
17	目白小学校	目白小学校④	防犯	目白1-6付近(橋の下)	・都電側の歩道は、人の目があり安全性はあると思うが、千登世橋中側の歩道は壁が続いている。 ・また暗くて人通りが少ない。 ・ホームレスや若者の飲酒が見られる。 ・不審者情報が多く、声を上げても届きにくい。	・パトロールの強化 ・街路灯の設置	警察	警察:管轄交番と不審者情報を共有して、登下校時間帯をパトロールするよう指示しました。不審者から声を掛けられるような場合には、危険から身を守ることが出来る場所に避難した後、110番通報してください。
18	目白小学校	目白小学校(個別案件)	交通	目白小学校裏通り	・下校時間、車の駐車が多い。	・取り締まりの強化	警察	警察:調査の結果、当該場所の駐車車両に関しては、送迎のため運転手が乗車している状況が多く認められたため、時間帯を見計らい、駐車車両の排除若しくは取り締まりを行ってまいります。
19	富士見台小学校	富士見台小学校①	交通	南長崎1丁目交差点	・住宅内の信号。信号はあるが、交通量が少なく、守らない人が多い。 ・昨年、撤去の計画があったが、反対意見があり、見送られることとなった。	・取り締まり強化	警察	警察:朝のスクールゾーンの時間帯を中心にして、主に自転車の取り締まりを実施いたします。
20	富士見台小学校	富士見台小学校②	交通	南長崎1-18-17付近	・登下校時交通指導員がたつが、交通量も多い。大型の車両も通る。危ない。 ・スピードを出した自転車を通る	・通行区分の再表示 ・自転車に対する注意喚起看板(ターボリン) ・取り締まり強化	警察	警察:調査の結果、表示が薄くなっている停止線があったので、停止線の補修をいたします。また、飛び出しに対する注意喚起の看板を設置いたしました。自転車の取り締まりに関しては、当該場所は、目白警察署としても、自転車の取り締まりに力を入れておりますので、今後も継続して、取り締まりを実施してまいります。
21	富士見台小学校	富士見台小学校③	交通	南長崎1-8-16付近	・A型バリケードは出ているが正門前の四つ角を通る車が数台常に通る。2方向から車が来る	・取り締まり強化	警察	警察:朝の通行禁止の時間帯であっても、規制区域内に居住している等、やむを得ない事情があって許可を申請している車両は、通行可能なため、常に数台が通行することは考えられます。児童に対して注意喚起をお願いすると同時に、定期的実施しているスクールゾーンの取り締まり時に、運転者に対するゾーン内での安全運転の呼びかけや、無許可車両に対する取り締まりを継続的に実施してまいります。
22	富士見台小学校	富士見台小学校④	交通	南長崎1-18-15付近	・高架下の通路から出るとき見通しが悪い。	・安全指導 ・パトロール強化	学校 目白警察	警察:当該箇所につきましては、目白警察署としても自転車の取り締まりに力を入れている場所であるため、パトロールを兼ねて、今後も継続して取り締まりを実施してまいります。また、飛び出しに対する注意喚起の看板を設置いたしました。

令和5年度 通学路合同点検（要望一覧）

豊島区教育委員会

通し番号	学校	管理番号	種別	点検箇所	点検箇所の状況・課題等	要望内容	要望先	対応内容
23	池袋小学校	池袋小学校①	防犯	池袋駅北口周辺	・飲み屋等の歓楽街が広がっている。児童が一人で歩くには好ましくない。時々朝などにお酒に酔った若者等が大きな声で話している場面がある。(池袋の繁華街なので仕方ないのか)	・安全指導(通学路の検討・集団下校の検討等) ・パトロール強化 ・注意喚起の標識 ・歩道線の再標示	学校 警察 道路整備課	警察:管轄する交番に登下校時を中心としたパトロール強化を依頼しました。
24	池袋小学校	池袋小学校②	防犯	池袋1丁目の南側周辺	・ホテル街が広がっている。児童が一人で歩くには危険である。	・パトロール強化	警察	警察:管轄する交番に登下校時を中心としたパトロール強化を依頼しました。
25	池袋小学校	池袋小学校③	交通	池袋4丁目	・劇場通りから川越街道に出る場所が車の通りが多く危険。交通事故も多発している。(児童の安全マップより)	・パトロール強化	警察	警察:川越通交番前交差点の歩行者用灯器は、ゆとりシグナルで、青信号と赤信号の残り時間を表示し、横断できるタイミングが分かるように、交差点への無理な進入、横断歩道上で取り残し防止するようにしています。 また、安全対策における川越街道から車両を右左折に誘導する導流帯(ゼブラ標示)は既に設置済みです。
26	池袋小学校	池袋小学校④	交通	池袋4丁目周辺	・どの方面からも車がきて、信号無視もやや多く危険。(児童の安全マップより) また、道幅も狭いため、子どもたちが滞留しやすい。	・通学路誘導員が立っているため、継続的な指導を要請。	学務課	学務課:継続的に通学路誘導員を通じて、指導を行ってまいります。
27	池袋小学校	池袋小学校⑤	交通	池袋4丁目や2丁目の信号のない交差点	・自転車スピードを出していると、出会い頭で車とぶつかりそうになるなど危険。(児童の安全マップより)	・取り締まり強化(路上駐車等) ・電柱に注意喚起(ターボリン表示) ・ミラーの設置	警察 道路整備課	警察:担当係に駐車等の取締を要請し、現在も通常勤務を実施しています。
28	池袋小学校	池袋小学校⑥	交通	池袋3丁目	・御嶽神社近くの大きな通り、車の往来が多い割には、横断歩道の箇所が少なく(交差点ごとにあること自体無理だが)横断歩道を渡らない大人も多く、横切ってしまう傾向にある。(児童の感想より)	・取り締まり強化(路上駐車等) ・安全指導(学校)	警察 学校	警察:担当係に駐車等の取締を要請し、現在も通常勤務を実施しています。
29	池袋小学校	池袋小学校⑦	交通	池袋4丁目	・池袋小学校正門から御嶽通りへの歩道に、飛び出ている看板があり(敷地内なので仕方ないが)児童が前を見えないとぶつかってしまう箇所がある。	・当該持ち主へ撤去など要望	土木管理課	土木管理課:12月14日に管理者へ撤去するよう指導し、撤去されるまでの間カラーコーンにて安全確保しています。
30	西巣鴨小学校	西巣鴨小学校①	交通	西巣鴨2-14-3	・小学校の周辺のため児童が多いにもかかわらず、道が狭く、丁字路の見通しが悪い。自転車との衝突が心配。 ・一方通行だが、無視をしている自動車が多い。 ・ミラーは設置済み	・違反者の取り締まり強化 ・電柱幕や看板等の設置	警察 土木管理課	警察:道路状況等確認しましたが、規制を新たに新設するものではなく、土木管理課と連絡し、交通安全対策の看板または電柱幕を設置する予定です。標識については、一回り大きな標識に変更予定です。
31	西巣鴨小学校	西巣鴨小学校②	交通	西巣鴨1丁目31-1(宮新陸神奥庫前)	・(西巣鴨一郵便局から)北東に道路の右側を歩いて西巣鴨新田通りに右折で入る時、西巣鴨新田通りを西向きに走る車との接触に注意が必要。※道がカーブしているため運転手が歩行者に気がつきにくい。	・車の流れを変える等の対策を検討(ポールや安全地帯の検討) ・電柱幕や看板等の設置	警察	警察:道路状況を確認し、西巣鴨新田通り(曲がり角にある電柱)に「通学路徐行」の電柱幕を設置しました。
32	西巣鴨小学校	西巣鴨小学校③	交通	西巣鴨1丁目22番6号付近交差点	・横断歩道があるのだが、それを使わず、西巣鴨新田通りを横切ろうとするため、飛び出しによる車との衝突が心配。※交差点がきれいに十字になっていないため、斜めに横断しようとするのが危険。 ・コンビニエンスストアの駐車場を横切る児童も多数。 ・止まれ標識あり。 ・保育園が近くにあり、自転車がスピードを飛ばし通行。また送り迎え時、道路に多く自転車が目撃されている状況。	・安全(通学)指導 ・電柱幕や看板等で注意喚起 ・保育園前、自転車の駐輪状況の改善	学校 警察 (保育課)	学務課:保育園前、自転車の駐輪状況の改善については、保育課を通じて、対象保育園へ情報共有しました。 警察:令和5年に警視庁交通規制課を通じて区に対して、一時停止強調表示、ガードパイプ、道路のカラー塗装の要望、以上3点の設置を依頼しました。3月中旬に電柱幕の設置を予定しています。
33	西巣鴨小学校	西巣鴨小学校④	交通	西巣鴨1丁目21番4号付近丁字路交差点	・横断歩道があるのだが、それを使わず、急に右折しようとするため、対向車との衝突が心配。※運転手は対向車線歩道を児童がまっすぐ歩いて行くと思っていたら、急に右折して目の前を横切っていくのが危険。	・安全(通学)指導 ・電柱幕で注意喚起	学校 警察	警察:3月中旬に「飛び出し注意」の電柱幕を設置予定です。

令和5年度 通学路合同点検（要望一覧）

豊島区教育委員会

通し番号	学校	管理番号	種別	点検箇所	点検箇所の状況・課題等	要望内容	要望先	対応内容
34	西巣鴨小学校	西巣鴨小学校(個別案件)	交通	西巣鴨1丁目1番 都電巣鴨新田駅踏切付近	・通学路には指定していないが、危険箇所。 ・高校生が、踏切を横切る形で渡っている、また踏切待ちの生徒が立ち往生している。同時に喫煙箇所にもなっており、良い状況ではない。 ・また、狭い道路が重なっており、自転車や車、歩行者の衝突が危険。ミラーの設置を依頼。	・該当の学校へ状況を共有し、通学指導を依頼 ・ミラーの設置依頼 ・通学路指導(現状は指定の通学路対象外のため)	道路整備課 土木管理課 学校	土木管理課:該当の学校へ情報共有済みです。 道路整備課:現地に設置された注意喚起表示の見直しを検討します。
35	西巣鴨小学校	西巣鴨小学校(個別案件)	交通	西巣鴨小学校正門前	・「飛び出し注意」の看板が設置されているが、老朽化しており危険。(撤去希望) ・西巣鴨小学校の正門は、階段を降りるとすぐに道路となっているため、飛び出し注意の喚起は必要。 ・学校での安全指導のみならず、目視で確認できる対策が良いのではないか。	・「子どもの飛び出し注意」の看板の撤去を検討。 ・階段下と道路の間で、3か所程度”足型等”の飛び出し注意・止まれ”路面標示をしてほしい。 ・飛び出し注意指導	土木管理課 警察 学校 (学校施設課)	警察:「子どもの飛び出し注意」看板は、撤去しました。 学務課:飛び出し注意の路面標示については、学校施設課へ依頼し、路面標示を行いました。 土木管理課:該当地域周辺には、電柱幕を設置しております。
36	駒込小学校	駒込小学校①	交通	駒込6丁目19と17の間	・交差点、せまい十字路だが、車の交通量が多い。進入禁止の看板が木で見えづらい。	・木を伐採できないか(民地)	公園緑地課	公園緑地課:民地の樹木のため対応ができません。
37	駒込小学校	駒込小学校②	交通	駒込7-13-16	・抜け道となっていて狭いにもかかわらず、自転車がよく通る。歩道も狭く注意が必要である。	・ミラーの設置依頼	道路整備課	道路整備課:現場を確認後、安全対策を検討いたします。
38	駒込小学校	駒込小学校④	交通	駒込小学校前の染め井坂通り	・下り坂のため、自転車がものすごいスピードを出している。	・何かしらの道路標識で表示できないか	警察	警察:看板は既に設置済みです。スピード落とせ等の道路標識はありません。区に対し、路面に「スピード落とせ」の注意喚起表示を依頼します。染井通りの横断歩道(駒込4丁目10番先)にこの先60m横断歩道の予告板と横断歩道の標識柱に「歩行者あり!止まれ」の標識を新規追加しました。
39	駒込小学校	駒込小学校⑤	交通	駒込6-9と6-19の間	・連続する曲がり角でカーブミラーもなく見通しが悪い。	・ミラーの設置依頼	道路整備課	道路整備課:現場を確認後、安全対策を検討いたします。
40	駒込小学校	駒込小学校③	交通	駒込4-9、10(青⑥)	・曲がり角になっていて車が見えにくい。白線近くまで車が接近することがあり危険。止まれの白線が消えている。	・白線を引き直してほしい	警察 土木管理課	警察:道路状況等を確認しましたが、白線、止まれ(一時停止)の溶着が消えている状況はありませんでした。よって、溶着については、もう少し薄くならないと擦り直しはできません。曲がり角にある電柱の場所に「あぶない徐行」の電柱幕を取付け、その先が染井通りに出るため、その丁路地に「とびだし注意!!」の電柱幕を設置しました。