

土壌汚染情報公開台帳（汚染状況調査結果台帳）

（台帳の記載内容について）

※1 「土壌等の汚染状況」における基準適合とは、環境確保条例に基づく汚染状況調査の結果、調査契機時の基準値において適合している旨を指します。

※2 **基準適合と記載のある場合であっても**、条例に基づかない自主的な調査や一般的な不動産取引のための土壌調査の結果等は含まれないことから、**該当の土地について汚染がないことを保証するものではありません。**

※3 所在地は調査対象区域として設定した範囲を示します。

※4 別紙**留意事項を必ずご一読ください。**

令和6年3月31日現在

案件No	整理番号	調製契機	報告年月日	所在地	調製・訂正年月日	工場又は指定作業場の名称 (土地の改変に係る事業の名称)	調査対象地 面積	試料採取等対象物質	土壌等の 汚染状況	汚染状況調査の方法 等に関する特記事項
1	工北大塚2-14	第116条第1項第1号	令和2年10月22日	北大塚二丁目31番20号 (住居)	令和2年10月22日	有限会社 山一製作所	136.01 m ²	ベンゼン、六価クロム、鉛	基準不適合	詳細は基準不適合台帳参照
				北大塚二丁目948番1の一部 (地番)	令和2年11月11日 令和3年1月13日					
2	指要町1-7	第116条第1項第1号	令和4年10月12日	要町一丁目20番14号 (住居)	令和4年10月12日	梶原クリーニング商会	124.46 m ²	テトラクロロエチレン、トリクロロエチレン及び分解生成物	基準不適合	詳細は基準不適合台帳参照
				要町一丁目28番21、28番51 (計2筆) (地番)	令和4年12月22日 令和5年3月10日					
3	工雑司が谷2-27	第116条第1項第1号	令和5年1月4日	雑司が谷二丁目5番22号 (住居)	令和5年1月4日	合資会社 東亜クリーニング	165.01 m ²	テトラクロロエチレン及び分解生成物	基準不適合	詳細は基準不適合台帳参照
				雑司が谷二丁目27番5、28番1、28番3 (地番)						
4	工池袋本町4-92	第116条第1項第1号	令和6年1月12日	池袋本町四丁目21番6号 (住居)	令和6年1月12日	有限会社 文化プロセス社	352.52 m ²	第一種特定有害物質全て、カドミウム、鉛、六価クロム、ほう素	基準不適合	詳細は基準不適合台帳参照
				池袋本町四丁目251番4 (地番)						