清掃車両・中継所での火災件数等について（R2～R6実績）

※東京23区のR6年度集計結果はR7年度6月の清掃主管課長会で報告されるため、現時点では空欄としている

1. 収集運搬車両および中継所における火災件数

■東京23区

	R2年度	R3年度	R4年度	R5年度	R6年度
車両	19件	22件	28件	23件	
内消防要請件数	14件	15件	18件	12件	
中継所	8件	4件	10件	6件	
内消防要請件数	0件	0件	0件	1件	

■豊島区

	R2年度	R3年度	R4年度	R5年度	R6年度
車両	0件	0件	1件	1件	1件
内消防要請件数	0件	0件	1件	1件	0件
中継所	0件	0件	0件	0件	0件
内消防要請件数	0件	0件	0件	0件	0件

2. 収集運搬車両および中継所における火災発生原因

■東京23区

火災発生原因	R2年度	R3年度	R4年度	R5年度	R6年度
スプレー缶	7件	7件	4件	3件	
カセットボンベ	3件	0件	1件	1件	
ライター・マッチ	2件	1件	3件	1件	
たばこ	0件	1件	2件	0件	
二次電池・モバイルバッテリー	10件	11件	22件	20件	
不明	12件	6件	7件	5件	
合計	34件	26件	39件	30件	

■豊島区

火災発生原因	R2年度	R3年度	R4年度	R5年度	R6年度
スプレー缶	0件	0件	0件	0件	1件
カセットボンベ	0件	0件	0件	0件	0件
ライター・マッチ	0件	0件	0件	0件	0件
たばこ	0件	0件	0件	0件	0件
二次電池・モバイルバッテリー	0件	0件	1件	1件	0件
不明	0件	0件	0件	0件	0件
合計	0件	0件	1件	1件	1件

※1件の火災につき、複数のもが含まれていた場合は複数回答可としている

二次電池やモバイルバッテリーが原因による火災が多発

豊島区においてもR4・R5年度に二次電池・モバイルバッテリー、R6年度はスプレー缶の混入が原因で収集車両にて火災が発生

3. ごみの種類別の火災発生件数

■東京23区

		R2年度	R3年度	R4年度	R5年度	R6年度
ごみの種類別	可燃収集	9件	12件	18件	14件	
	不燃収集	10件	9件	8件	3件	
	その他(※1)	3件	1件	2件	6件	
	合計	22件	22件	28件	23件	

■豊島区

		R2年度	R3年度	R4年度	R5年度	R6年度
ごみの種類別	可燃収集	0件	0件	1件	1件	0件
	不燃収集	0件	0件	0件	0件	0件
	その他(※1)	0件	0件	0件	0件	1件
	合計	0件	0件	1件	1件	1件

(※1)その他の主な内容

R2年度	粗大ごみ
R3年度	プラスチック
R4年度	古紙、粗大ごみ
R5年度	粗大ごみ
R6年度	

(※1)その他の主な内容

R2年度	—
R3年度	—
R4年度	—
R5年度	—
R6年度	プラスチック